

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA TIERRA DE DIOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MEDIA LUNA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-3192-45	FECHA:	28/8/2025



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA




Foto 2: SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA



FOTO No. 3 REOARACUIN DE MURO PERIMETRAL DE MALLAY TUBO GALVANIZADO



FOTO. No. 4 EPARACION DE MURO PERIMETRAL CON ALAMBRE DE RAZOR RIBBON




FOTO NO. 5 SUSTITUCION DE PISO LIQUIDO POR PISO CERAMICO



Foto 6: PINTURA DE INTERIORES Y EXTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


EFRAIN MATEO BOTENI
Firma y sello del Presidente de la OPR


PEM: EIMY KARINA LOOL ORDOÑEZ
Firma y Sello Director Centro Educativo Público