

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVO NACIMIENTO SAN GIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0037-43	FECHA:	29/08/2025



Foto 1: Sustrución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrución de estructura de madera por metal



Foto 3: sustrución de circulación de madera por 3 hiladas de block y madera con malla galvanizada



Foto 4: Sustrución de puerta de madera por metal



Foto 5: Sustrución de piso de torta de concreto

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Antonio Coe

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

