

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD DE NIMLASAHAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0042-43	FECHA:	28/04/2025



Foto 1: Mantenimiento a estructura (lijado, aplicación de pintura)




Foto 2: Sustitución de puertas de metal



Foto 3: Sustitución de persianas de vidrio por balcones de metal



Foto 4: Sustitución de letrinas de cemento por inodoro



Foto 5: Mantenimiento a estructura de soporte de metal de aula



Foto 6: Desinstalación de lámina existente de aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Uoé Tec choc

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD DE NIMLASAHAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0042-43	FECHA:	28/04/2025



Foto 7: Desinstalación de lámina existente de servicios sanitarios



Foto 8:




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Noé Tecchoc

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

