

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ZAPOTILLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0048-43	FECHA:	29/08/2025



FOTO 1: sustitución de LÁMINA trouelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitucion de estructura de madera a metal



Foto 3: Sustitución de puerta 2.10m de alto x 1.00m de ancho



Foto 4: Sustitución de piso de concreto




Foto 5: Reparación de cocina: Sustitución de estufa rural, instalacion de azulejo.



Foto 6. Sustitución de pila de concreto de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juan Chub Acté

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público