

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA MARIA GUADALUPE TEBERNAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0076-43	FECHA:	29/08/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 3: Sustrucción de balcones de metal



Foto 4: Sustrucción inodoro de cemento por inodoro lavable



Foto 5: Sustrucción de deposito de agua 2500 lt




Foto 6: Sustrucción de columnas de madera por columnas de concreto (pasillo exterior del aula)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ana veronica lópez Ruiz

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA MARIA GUADALUPE TEBERNAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0076-43	FECHA:	29/08/2025



Foto 7: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal (pasillo exterior del aula)




Foto 8:



Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Aha veronica López Quijé</i> Firma y sello del Presidente de la DPP	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

