

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PUNTA CAIMANES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0143-43	FECHA:	29/08/2025



Foto1:Sustitución de Puertas de Madera por Metal



Foto 2: Sustitución de ventana de madera por metal más vidrio



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 4: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 5: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 6: Sustitución de bomba de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ingrid Angelica Ba Sam

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PUNTA CAIMANES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0143-43	FECHA:	29/08/2025



Foto 7: Fabricación e instalación de portón de metal más bases de concreto




Foto 8: Sustitución de estufa rural (completa) chimenea y plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ingrid Angelica Ba Sam

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

