

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ESMERALDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0148-43	FECHA:	5/05/2025



Foto1: Sustitución de puertas



Foto 2: Sustitución de piso cerámico



Foto 3: Sustitución inodoro



Foto 4: Reparación de muro perimetral de block



Foto 5: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 6: Reparación de Sistema Eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Orfelinda Velásquez M

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA ESMERALDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0148-43	FECHA:	5/05/2025



Foto 7: Sustitución de depósito de agua 1100 lt



Foto 8: Fabricación e Instalación de Complemento de Portón de Metal de Ingreso



Foto 9: : Repello en muro



Foto 10: Mantenimiento a balcones de metal

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Orfelinda Velazquez M

Firma y sello del Presidente de la ORF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público