

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL MILAGRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0178-43	FECHA:	1/09/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



Foto 3: SUSTITUCION DE PUERTA DE METAL (2.00M DE ALTO *1.00M DE ANCHO



Foto 4: SUSTITUCION DE CANALES PVC



Foto 5: SUSTITUCION DE LAVAMANOS



Foto 6: SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA 2,500 LT

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

