

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

|                             |                        |                                |              |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------|
| DEPARTAMENTO:               | IZABAL                 | MUNICIPIO:                     | Livingston   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB de Telesecundaria | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Sumach |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-02-0201-45          | FECHA:                         | 29/08/2025   |




Foto 1: Mantenimiento estructura, sujeción de puertas metálicas



Foto 2: Sustitución de ventanas por ventanas de pvc más vidrio y mantenimiento a balcones de metal



Foto 3: Sustitución de cemento alisado por piso cerámico



Foto 4: Sustitución de piso de cemento liquido por piso de granito a las aulas




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.






Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público