

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SESAQUIQUIB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0270-43	FECHA:	28/07/2025




Foto 1: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jose Reyes Huel

Firma y sello del Presidente de la OPR



X [Firma]

Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público

