

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO CENTRO II COATEPEQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0300-42	FECHA:	29/04/2025



Foto 1: sustitución de soporte de madera por soporte de concreto para cisterna



Foto 2: Reparación de tela de cancha por malla galvanizada



Foto 3: Reparación de cableado eléctrico



Foto 4: Sustitución de pila de cemento de dos lavadero



Foto 5: Reparación Hornilla de estufa rural




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO CENTRO II COATEPEQUE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0300-42	FECHA:	29/04/2025



Foto 1: Sustitución de puertas de servicios sanitarios



Foto 2: Reparación de piso de torta de concreto de servicios sanitarios



Foto 3: Sustitución inodoro y lavamanos



Foto 4: Sustitución de llave de chorro



Foto 5: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada



Foto 6: Reparación base de concreto para tubo de chorro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Paulina C...
Firma y sello del Presidente de la DPFE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público