

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PUETO MODESTO MÉNDEZ, CADENAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18 - 02 - 0303 - 45	FECHA:	1/09/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de estructura de madera por metal




Foto 3: Sustrucción de ventanas de madera por ventanas de PVC




Foto 4: Sustrucción de puertas




Foto 5: Reparación de paredes de terraza de aula



Foto 6: Reparación de paredes de servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar en las hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PUETO MODESTO MÉNDEZ, CADENAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18 - 02 - 0303 - 45	FECHA:	1/09/2025



Foto 1: Sustrucción de inodoros




Foto 2: Sustrucción de fosa séptica

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

