

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TOQUELA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0322-41	FECHA:	29/08/2025



Foto 1: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 2: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustrucción de plafonera



Foto 4: Sustrucción de apagadores

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

