

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA NUEVA EL MILAGRO, LIVINGSTON, IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0333-43	FECHA:	1/09/2025



Foto 1: Sustrucción de puerta de madera por metal




Foto 2: Sustrucción de ventanas de madera por metal más vidrio.



Foto 3: Pintura de muros interiores y exteriores



Foto 4: Sustrucción de tubería línea principal de agua potable




Foto 5: Reparación de muro perimetral; tubo hg y malla galvanizada




Foto 6: Sustrucción de Accesorios depósitos de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA NUEVA EL MILAGRO, LIVINGSTON, IZABAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0333-43	FECHA:	1/09/2025



Foto 6: Mantenimiento a estructura de puertas de servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

