

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0359-43	FECHA:	28/08/2025



Foto1: SUSTITUCION DE LA TORTA DE CEMENTO POR AZULEJO



Foto 2: Sustitucion de bases por costaneras



Foto 3: Sustitucion de Laminas traqueladas



Foto 4: Sustitucion de puertas de madera por metal




Foto 5: Sustitucion de tuberia por pvc de 1/2



Foto 6: Sustitucion de sistema electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

