

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Flores de Sejá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0422-45	FECHA:	29/08/2025



Foto 1: sustitución de alambre de pua, por block, tubo hg y malla galvanizada




Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 3: Sellado de grietas y fisuras en muros



Foto 4: Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado, aplicación de pintura). Sustitución de chapa



Foto 5: Sustitución de lavamanos por una pileta de concreto

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

silvia elizabeth chub chou

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

