

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD INDIGENA AGUA CHIQUITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0425-43	FECHA:	29/08/2025



Foto1:Sustitución de techo de manaca por lámina aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de metal



Foto 3: Sustitución de puerta (2.10m de alto * 1.00m de ancho)




Foto 4:




Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ramón Ical Cruz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

