

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHUNACTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-0539-41	FECHA:	29/08/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: reparación a estructura de soporte de metal lijado y pintura



Foto 3: Reparación de paredes de block, circulación del aula



Foto 4: Sustitución de paneles de metal por balcones tipo barrote



Foto 5: Sustitución de puerta de metal (aula)

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

