

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Esmeralda
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-2901-42	FECHA:	5/05/2025



Foto 1: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 2: Sustitución de piso cerámico



Foto 3: Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)



Foto 4: Reparación de muro perimetral de block



Foto 5: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 6: Reparación de Sistema Eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rafaelinda Velasquez M

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Esmeralda
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-2901-42	FECHA:	5/05/2025



Foto 7: Sustitución de depósito de agua 1100 lt



Foto 8: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos



Foto 9: : Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Orfelinda Velasquez M

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

