



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	LIVINGSTON
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria Juan Antonio Villagran	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Parcelamiento Centro I, Coatepeque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-02-3287-45	FECHA:	29/08/2025



SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC Y ESTRUCTURA DE TECHO DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO



MURO PERIMETRAL Y REPARACIÓN Y REFORZAMIENTO DE COLUMNAS



REPARACION DE COCINA: SUSTITUCION POR ESTUFA RURAL (COMPLETA INCLUYE CHIMENEA Y DOS PLANCHAS DE METAL CON MESON)



SUSTITUCION DE PILA DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS POR PILETA DE CONCRETO DE DOS LAVADEROS E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE



SUSTITUCION DE TUBERIA DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO PARA DRENAJE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Heydi Roxana Medrano Doris

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

