

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	EL ESTOR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA CAOBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-03-0104-43	FECHA:	24/01/2025



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 1: Sustitución de estructura de techo de madera, por metal.



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto .



Foto 4: Sustitucion de puerta de madera por metal



Foto 5: Remodelación de culmina de concreto

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del EORM



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

