

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA ROSITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0050-43	FECHA:	24/01/2025




Foto1: SUSTITUCION DE INODORO



Foto 2: SUSTITUCION DE TECHO LAMINA TROQUELADA ALUZING CALIBRE 26



Foto 3: SUSTITUCION DE PISO



Foto 4: REMOZAMIENTO DE COCINA





Foto 5: SUSTITUCION DE PUERTAS DE MADERA POR PUERTAS DE METAL



Foto 6: SUSTITUCION DE VENTANAS DE MADERA POR VENTANAS DE PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA ROSITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0050-43	FECHA:	24/01/2025




Foto7: SUSTITUCION DE PLANCHA DE PISO DE TIERRA POR PISO DE CONCRETO



Foto 8: SUSTITUCION DE PINTURA EN PAREDES


Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la OPE





 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

