

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA CONCEPCIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	18-04-0073-43	FECHA:	24/01/2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CEMENTO



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE MADERA POR METAL



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA DE POYETÓN POR ESTUFA INDUSTRIAL



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE DOS PUERTAS DE MADERA POR METAL EN BAÑO



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CEMENTO EN BODEGA



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE FRIBOLIT

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE:  

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA CONCEPCIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0073-43	FECHA:	24/01/2025



Foto7: SUSTITUCIÓN DE LAMINA

Foto:

Foto:

Foto :

Foto :

Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Fredy Arturo P.G.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

