

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CALLE VEINTE (20) LA PRESA
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18.04-0120-42	FECHA:	21/01/2025



Foto 7: sustitución de rotoplas



Foto 8: sustitución de tubo pvb para agua potable



Foto 9: sustitución de piso cemento por piso granito



Foto 10: Sustitución de piso torta



Foto 11: canal de tubo pvc



Foto 12: sustitución de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eliana Pamela de la Cruz Hernández
Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
E.O.P.M.
CASERIO
CALLE 20 LA PRESA
MORALES, IZABAL

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

OFICIAL RURAL MIXTA
DIRECCIÓN
Caserio Calle 20 La Presa
MORALES, IZABAL

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CALLE VEINTE (20) LA PRESA
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18.04-0120-42	FECHA:	21/01/2025



Foto 1: Reparación de pared de la cocina



Foto 2: Sustitución de ventana de madera por balcón




Foto 3: sustitución de ventana de madera por ventana pvc



Foto 4: Reparación de estufa artesanal



Foto 5: sustitución de lamina acanalada por lamina acanalada



Foto 6: pintura de paredes interior exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la O.P.F.
E.O.R.M.
CASERIO
CALLE 20 LA PRESA
MORALES, IZABAL

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
CASERIO CALLE 20 La Presa
MORALES, IZABAL