

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CEIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0303-43	FECHA:	21/01/2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CERAMICO




Foto 2: REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO



Foto 3: SUSTITUCION DE FOCOS AHORRADORES



Foto 4: SUSTITUCION DE PLAFONERAS



Foto 5: SUSTITUCION DE PILA DE CEMENTO DE 1 LAVADERO




Foto 6: SUSTITUCION DE INTERRUPTORES SIMPLES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sulma Amador

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CEIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0301-43	FECHA:	21/01/2025



Foto7: SUSTITUCION DE TOMACORRIENTE DOBLE



Foto 8: SUSTITUCION DE DUCTO ELECTRICO + ACCESORIOS

Foto :

Foto :

Foto :

Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Selma Amador

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

