



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA TERMINAL, ALDEA LOS CERRITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0387-42	FECHA:	24/01/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE INODOROS.



Foto 2: SUSTITUCION DE PILA.



Foto 3: SUSTITUCION DE CANALES DE TUBO PVC A CANALES PVC DURBAN



Foto 4: SUSTITUCION DE PUERTA DE METAL



Foto 5: SUSTITUCION DE FOSA SEPTICA



Foto 6: SUSTITUCION DE VENTANAS DE MADERA POR VENTANAS DE PVC Y BALCONES DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Celia Ofelia Garcia Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	MORALES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA TERMINAL, ALDEA LOS CERRITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-04-0387-42	FECHA:	24/01/2025



Foto 7: SUSTITUCION DE PLANCHAS DE METAL



Foto 8: SUSTITUCION DE TUBERIA PVC LINEA PRINCIPAL AGUAS NEGRA



Foto 9: SUSTITUCION DE ESTUFA INDUSTRIAL



FOTO 10: SUSTITUCION DE PISO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Celin Opebia Garcia Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

