

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ROBLAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0029-43	FECHA:	23/10/2025



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE TECHO




Foto 3: SUSTITUCION DE PISO(BASE,FUNDICION MAS ALIZADO



Foto 4:SUSTITUCION DE SANITARIO COMPLETO



Foto 5: SUSTITUCION DE SISTEMA ELECTRICO




Foto 6: REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO EN PAREDES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
