

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS TAPIAS ALDEA RIO BLANCO ABAJO, JALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0163-43	FECHA:	5/08/2025



Foto 1: ES NECESARIO LA SUSTITUCION DE PORTON



Foto 2: SE NECESITA EL CERCO PERIMETRAL DE TUBO FUNDIDO CON MALLA GALVANIZADA



Foto 3: CERCO PERIMETRAL CON BLOCK Y MALLA EN MAL ESTADO



Foto 4: LOSA DE PATIO EN MAL ESTADO




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

