

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA CASERÍO SANTA MARÍA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SANTA MARÍA ALDEA LA FUENTE DE LA MONTAÑA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0213-45	FECHA:	10/10/2025




Foto 1: LOZA DE PATIO A SUSTITUIR



Foto 2: CUBIERTA DE LAINA A SUSTITUIR




Foto 3: SE OBSERVAN COSTANERAS DOBLADAS Y PODRIDAS.




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

m m b b J J

Firma y sello del Presidente de la OPP



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

