

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0239-45	FECHA:	martes, 19 de agosto de 2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN MURO PERIMETRAL BLOCK CISADO MAS COLUMNAS DE CONCRETO ESABIETADAS



Foto 2: SUSTITUCION DE PORTÓN DE TUBO CON LAMINA LISA (4X5MTS)



Foto 3: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Delmy Araceli Vázquez Argueta
Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello del Representante del Centro Educativo Público

