

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

|                             |                        |                                |                      |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | JALAPA                 | MUNICIPIO:                     | SAN MANUEL CHAPARRÓN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB DE TELESECUNDARIA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL TERRERITO   |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-04-0011-45          | FECHA:                         | 5/10/2025            |




Foto 1: SUSTITUCIÓN LOSA DE PATIO (INCLUYE, DEMOLICIÓN, EXTRACCIÓN DE RIPIO, BASE, FUNDICION Y ACABADO)




Foto 2: SUSTITUCIÓN LOSA DE PATIO (INCLUYE, DEMOLICIÓN, EXTRACCIÓN DE RIPIO, BASE, FUNDICION Y ACABADO)



Foto 3: SUSTITUCIÓN LOSA DE PATIO (INCLUYE, DEMOLICIÓN, EXTRACCIÓN DE RIPIO, BASE, FUNDICION Y ACABADO)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eldaramos valdez

Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

