

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS LOMAS, CANTON SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0111-43	FECHA:	5/09/2025



Foto 1: Reparación de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 3: Sustitución de barandas de metal.



Foto 4: Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) instalación de chapa de módulos interiores



Foto 5: *Sustitución de accesorios indoro (contra llave, tubo de abasto y tanque) SUSTITUCIÓN DE AZULEJO, Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado, aplicación de pintura) de baños



Foto 6 : Reparación de planchas de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Oralia Paredes Reyes</i> ORALIA PAREDES REYES Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>Blanca Silva Munguia Sosa de Palma</i> BLANCA SILVA MUNGUÍA SOSA DE PALMA Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS LOMAS, CANTON SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0111-43	FECHA:	5/09/2025



Foto7: Mantenimiento a porton de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Oralia Paredes Reyes</i> ORALIA PAREDES REYES Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>Blanca Silvia Munguia Sosa de Palma</i> BLANCA SILVIA MUNGUÍA SOSA DE PALMA Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---