

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS
DETERMINADAS:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Hoyos, Cantón Lomitas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0184-43	FECHA:	21/01/2025



Foto 1: Reparación de Estufa rural.
de Fundición de base para estufa rural

Reparación



Foto 2: Sustitución piso de adobe por fundición de torta de cocina




Foto 3: Mejoramiento de pared de block



Foto 4: Sustitución de lámina acanalada por lámina troquelada



Foto 5: Sustitución de pila por pila de un lavadero



Foto 6: Sustitución puerta principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS
DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Hoyos, cantón Lomitas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0184-43	FECHA:	21/01/2025



Foto 7: Sustrucción puerta para cocina



Foto 8: Reparación de piso de plancha fracturada por fundición de torta



Foto 9: Mejoramiento de muro perimetral



Foto 10: Reparación de Canales de lámina



Foto 11: Sustrucción de cuneta de piedra por base fundida



Foto 12: Mejoramiento de piso de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo P

