

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Valle Lindo, cantón Tunas, Jutiapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-1771-42	FECHA:	14 de octubre de 2025



Foto 1: MEJORAMIENTO TECHO DE LAMINA EN COCINA




Foto 2: MEJORAMIENTO DE MUROS EN COCINA



Foto 3: MEJORAMIENTO DE ESTUFA RURAL




Foto 4: SUSTITUCION DE PUERTA EN COCINA



Foto 5: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS METÁLICAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

