

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TRANCAS II, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-1891-43	FECHA:	14/02/2025



Foto 1: MEJORAMIENTO DEL AREA DE COCINA (PAREDES DE BLICK, REPELLO Y CERNIDO, SUSTITUCIÓN DE PISO, MEJORAMIENTO DE PILA, INSTALACIÓN DE VENTANA, MEJORAMIENTO DE PUERTA METALICA, MEJORAMIENTO DE MUEBLE DE COCINA, REPACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO).



Foto 2: MEJORAMIENTO DEL AREA DE COCINA (PAREDES DE BLICK, REPELLO Y CERNIDO, SUSTITUCIÓN DE PISO, MEJORAMIENTO DE PILA, INSTALACIÓN DE VENTANA, MEJORAMIENTO DE PUERTA METALICA, MEJORAMIENTO DE MUEBLE DE COCINA, REPACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO).



Foto 3: MEJORAMIENTO DEL AREA DE COCINA (PAREDES DE BLICK, REPELLO Y CERNIDO, SUSTITUCIÓN DE PISO, MEJORAMIENTO DE PILA, INSTALACIÓN DE VENTANA, MEJORAMIENTO DE PUERTA METALICA, MEJORAMIENTO DE MUEBLE DE COCINA, REPACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO).



Foto 4: MEJORAMIENTO DE PORTÓN METALICO DE INGRESO AL CENTRO EDUCATIVO



Foto 5: MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK, SOLERAS Y COLUMNAS



Foto 6: REPARACIÓN DE PISO DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

Ruth...

Firma y sello del Presidente de la OPA



Diana Coñeres

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TRANCAS II, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-1891-43	FECHA:	14/02/2025



Foto 7: MEJORAMIENTO DE CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL CON COLUMNAS DE CONCRETO, TUBO PVC Y SUSTITUCIÓN DE REPOSADERAS



Foto 8: MEJORAMIENTO DE CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL CON COLUMNAS DE CONCRETO, TUBO PVC Y SUSTITUCIÓN DE REPOSADERAS

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ruth...

Firma y sello del Presidente de la OPA



Ena Cañares

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

