

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA ALDEA NUEVA ESPERANZA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-2312-45	FECHA:	14/10/2025



Foto 1: Sustitución, corte he Instalación de Láminas acanaladas legítimas calibre 28, Sustitución de capote de lámina para lámina acanalada e Instalación de Capotes acabado final



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por armado, soldado y pernado de



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera por armado, soldado y pernado de estructura de metal legítimo (paraes)



Foto 4: Sustitución de estructura de madera por armado y soldado de estructura de metal legítimo (tijera)




Foto 5: Mejoramiento en armado y soldado de estructura, ensamble de unidades y pintado en detalles de soldadura



Foto 6: Instalación de unidades y armado superior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizando el número de hojas.

Seyla Magaly Olivares Guzman

SEYLA MAGALY OLIVARES GUZMAN DE SODOL

Firma y sello del Presidente de la OPF



Maritza Judith Rivera Guzman

MARITZA JUDITH RIVERA GUZMAN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

