

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio El capulinar Flores Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0022-43	FECHA:	7/07/2025



Foto 1: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 2: Sustitución de lámina por lámina troquelada de aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 4: Mejoramiento de piso de cemento liquido a piso cerámico



Foto 5: Mejoramiento de piso de cemento liquido a piso cerámico



Foto 6: Mejoramiento de piso de cemento liquido a piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar la lista de hojas.

Seyni Maybeli Morales

Firma y sello del Presidente de la O



Firma y Sello Director Centro Educativo

