

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El capulinar Flores Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0022-43	FECHA:	11/07/2025



Foto 1: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 2: Sustitución de lámina por lámina troquelada de aluzinc calibre 28



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 4: Mejoramiento de piso de cemento liquido a piso cerámico




Foto 5: Mejoramiento de piso de cemento liquido a piso cerámico



Foto 6: Mejoramiento de piso de cemento liquido a piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Seyri Maybel Morales

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

