

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP COLONIA MORALES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MORALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0040-42	FECHA:	2/05/2025



Mantenimiento a balcones de metal



Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio



Sustitución de piso ceramico



Sustitución de pila de cemento de 2 lavaderos



Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP COLONIA MORALES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MORALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0040-42	FECHA:	2/05/2025



Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Sustitución de elementos de fijación



Desinstalación de lámina existente



Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Sustitución de inodoros



Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto de agua y tanque)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OFE

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP COLONIA MORALES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA MORALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0040-42	FECHA:	2/05/2025




Sustitución de balcones de metal



Sustitución de deposito de agua 1700 Lts



Instalación de unidades de luz (incluye interruptor, ducto y cable electrico)



Instalación de unidades de fuerza (tomacorriente) incluye cable electrico



Sustitución de tablero de flipones



Sustitución de flipones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

