

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	6/17/2025
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Colonia Morales	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Morales, Santa Elena, Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0048-43	FECHA:	6/16/2025



FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE MADETA, POR METAL



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE PUERTA EN SERVICIOS SANITARIOS



FOTO 4: SUSTITUCIÓN INODORO




FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE MINGITORIO



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE BARANDAS DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Colonia Morales	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Morales, Santa Elena, Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0048-43	FECHA:	6/17/2025



FOTO 7: SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



FOTO 8: REPARACIÓN DE PLANCHAS DE CONCRETO EN PATIO




FOTO 9: REPELLO DE MUROS




FOTO 10: MUROS PERIMETRALES EN SERVICIOS SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

