

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES PETEN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PASO DEL NORTE SANTA ELENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0052-43	FECHA:	1/10/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, Sustrucción de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 2: Sustrucción de puerta



Foto 3: Sustrucción de balcones de metal



Foto 4: Sustrucción de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)



Foto 5: REPARACION DE SISTEMA ELÉCTRICO




Foto 6: Sustrucción de piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

