

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO ☒	DURANTE ☐	POSTERIOR ☐
DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MACANCHÉ	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0062-45	FECHA:	9/9/2025	



Foto 1: Instalación para acometida eléctrica




Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: 22.1 Reparación de muro de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Comunidad	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS 23 Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIAMENTE ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MACANCHÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0062-45	FECHA:	9/9/2025




Foto 1: Instalación de lamina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Instalación de estructura de soporte de metal



Foto 3: Fabricación e instalación de marcos de aluminio mil finish



Foto 4: Sustitución piso torta de concreto



Foto 5: Instalación de tubería de pvc



Foto 6: Instalación de pila. (Incluye drenaje)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

odos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados