

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PAXCAMÁN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PAXCAMÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0150-43	FECHA:	26/05/2025



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada



Foto 2: sustitución de estructura de soporte de metal por metal



Foto 3: Reparación de piso cerámico



Foto 4: Reparación de bajada de agua pluvial tubo PVC





Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Sustitución de accesorios inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público


REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PAXCAMÁN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PAXCAMÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0150-43	FECHA:	26/05/2025



Foto 7: Sustrución de accesorios inodoros



Foto 8: Reparación de plancha de concreto de patio



Foto 9: Reparación de plancha de concreto de patio



Foto 10: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso



Foto 11: Cernido en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales indicando el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

