

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO PORVENIR ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-02-0014-42	FECHA:	1/12/2025



Foto 1: REPARACION DE MURO DE BLOCK



Foto 2: REPARACION DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL TUBO PVC 3"



Foto 3: FABRICACION E INSTALACION DE BALCONES



Foto 4: MEJORAMIENTO DE VENTANAS DE VIDRIO POR VENTANAS DE PVC



Foto 5: SUSTITUCION DE PUERTAS

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

