

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒DURANTE ☐POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM PROFESOR BLAS DAVID BURE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL PEDREGAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0047-42	FECHA:	10/9/2025



Foto 1: Sustitución de estructura de soporte de metal por metal



Foto 2: Sustitución de lamina por lamina troquelada Alucinc calibre 26

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Bosa Dilig Rosera Padilla

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

