

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM PROFESOR BLAS DAVID BU	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL PEDREGAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0047-42	FECHA:	10/11/2025



Foto 1: Sustrucción de balcones de metal



Foto 2: Sustrucción de balcones de metal



Foto 3: Suministro de piso cerámico



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Sustrucción de estufa rural



Foto 6: Sustrucción de estructura de soporte de metal por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Dilig Bezerra Padilla
Firma y sello del Presidente de la O.E.M. EORM PROFESOR BLAS DAVID BUENOS AÑOS

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
OFICIAL DE MANTENIMIENTO DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS SAN BENITO