

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS


PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "PROFESOR BLAS DAVID BURELO SOZA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL PEDREGAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0054-43	FECHA:	14/02/2025



SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26




SUSTITUCION DE SOPORTE DE MADERA ,POR METAL



PINTURA EN MUROS EXTERIOR E INTERIOR



SUSTITUCION DE PLAFONERAS



SUSTITUCION DE FOCOS AHORRADORES



SUSTITUCION DE TOMACORRIENTES DOBLES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Dilia Requeena Padilla
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "PROFESOR BLAS DAVID BURELO SOZA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL PEDREGAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0054-43	FECHA:	14/02/2025




SUSTITUCION DE INTERRUPTOR DOBLE



REPARACION DEL CABLEADO ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---