

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Andrés
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Fisga
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0004-43	FECHA:	08 de octubre 2,025



Foto 1: Sustitución de balcones de metal,



Foto 2: Sustitución de puertas de metal



Foto 3: Sustitución de piso de cemento liso



Foto 4: Sustitución de balcones de metal partes de atrás



Foto 5: Sustitución de puertas de metal de servicios sanitarios



Foto 6: Sustitución de balcones de metal parte de enfrente

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Andrés
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Fisga
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0004-43	FECHA:	08 de octubre 2,025



Foto 1: Sustitución de balcones de metal,



Foto 2: Sustitución de puertas de metal



Foto 3: Sustitución de piso de cemento liso



Foto 4: Sustitución de balcones de metal partes de atrás





Foto 5: Sustitución de puertas de metal de servicios sanitarios



Foto 6: Sustitución de balcones de metal parte de enfrente

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y finalizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Andrés
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Fisga
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0004-43	FECHA:	08 de octubre 2,025



Foto 1: Sustitución de balcones de metal,



Foto 2: Sustitución de puertas de metal



Foto 3: Sustitución de piso de cemento liso



Foto 4: Sustitución de balcones de metal partes de atrás





Foto 5: Sustitución de puertas de metal de servicios sanitarios



Foto 6: Sustitución de balcones de metal parte de enfrente

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar registro de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

