

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA CEIBITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0038-43	FECHA:	10/09/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquedala alizinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Matenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 4: Sustitución de Chapa



Foto 5: sustitución de Puerta



Foto 6: Mantenimiento a balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.E.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA CEIBITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0038-43	FECHA:	10/09/2025



Foto 7: Instalación de piso Cerámico



Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 9: Repello en Muros (Sellado de ventana, con block, atrás de la Dirección)



Foto 10: Mantenimiento de lavamanos

Foto

Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.R.M. 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público.
---	--