

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO SAN ANTONIO LAS BRISAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASRIO SAN ANTONIO LAS BRISAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-04-0452-43	FECHA:	2/07/2025



Foto1: Mantenimiento de estructura (lijado, cambio de tubo, sepillado, sujeciones, pintura, sustitucion de puerta)



Foto 2: Piso Sustitucion de torta de piso de concreto



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Reparacion de sistema electrico sustitucion de focos aorradores sustitucion de plafonares y sustitucion de interruptores simples sustitucion de interruptores dobles sustitucion de tomacorrientes dobles, reparacion de cabiado numero # 10, reparacion de cabiado #12 reparacion de cabiado #8 Lampara tipo lec (reflectores) sustitucion de Ducto electrico mas



Foto 5: Mano de obra especializada (albañileria Erreria Electricidad y plomeria) instalacion de tablero y filipones instalacion de tabamanos instalacion de tuberia pvc instalacion de chorros

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF O.P.F.	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--